

平成27年（2015年）年12月30日

## 運行装置の故障による一時運転見合わせについて（お詫び）

相模鉄道株式会社

相模鉄道㈱（本社・横浜市西区、社長・小澤重男）では、平成27年（2015年）12月30日（水）午前10時31分ころ、横浜駅において運行装置に故障が発生したため、一時運転を見合わせ、午後0時50分ころ運転を再開いたしました。

ご利用のお客様には、大変ご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。詳細は下記のとおりです。

### 記

1. 発 生 日 時：平成27年（2015年）12月30日（水）午前10時31分ころ
2. 発 生 場 所：相模鉄道本線 横浜駅（横浜市西区南幸1-5-1）
3. 状 況：（1）午前10時31分ころ、横浜駅の運行装置に故障が発生し、電車の運行ができない状況となり、一時運転を見合わせました。  
（2）復旧措置の実施により、午後0時50分ころ運転を再開しました。
4. 原 因：横浜駅構内の信号機や転てつ機（ポイント）に電気を供給するための変圧器が故障し、使用できなくなったもの。故障の原因は現在調査中です。
5. 再発防止策：故障の原因を特定し、同様の不具合が発生しないよう点検を実施します。

以上